

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

ГБУ РД «Поликлиники №9»

Малдаев Д.О.



2026г.

Лист актуализации №1

к ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан
«Поликлиника №9»

г.Махачкалы

№44-1-108

Адрес объекта – 367026, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр.И.Шамиля, 6
В результате проведенных ремонтных работ вносятся изменения в Акт обследования объекта социальной инфраструктуры, к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)№44-1-108 от 16.10.2017г. в таблицу 3.4.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, С, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

в пункт 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: –доступно полностью избирательно (ДП-И).

В результате выполнения «Плана мероприятий дорожная карта» состояние доступности объекта в Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №44-1-108 16.10.2017г. в таблицу 3.4., утвержденного начальником управления социальной защиты населения в МО «Город Махачкала» 16.10.2017г. вносятся изменения в таблицу 3.4:

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, С, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

в пункт 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: –**доступно полностью избирательно (ДП-И).**

Председатель комиссии

Мухудинова Х.Н.

Члены комиссии

Гаджимагомедов Н.З.

Сеидов Г.С.

Фото-фиксация основных зон и элементов



Рис.1. Место стоянки автомобилей для инвалидов



Рис. 2. Информационная тактильная табличка с шрифтом Брайля.




Рис. 3. Звуковой маяк



Рис.4. Кнопка вызова персонала, для оказания необходимой помощи (сопровождения).



Рис.5. Подходы к объекту. Пандус.



Рис.6. Подходы к объекту Главный вход. Наружная лестница.



Рис.7.



Рис.8. Подходы к объекту Главный вход. Пандус.



Рис.9. Подходы к объекту Главный вход. Пандус.



Рис.10. Санитарно-гигиенические помещения



Рис.11. Санитарно-гигиенические помещения



Рис.12. Пути движения внутри здания



Рис.13 Зона отдыха